

SERVICE BULLETIN ZBWT9 29A / 2024

Révision: 0

Date: **09.02.2024**

☐ INFORMATION

FACULTATIF/RECOMMANDÉ

☑ OBLIGATOIRE

A. OBJET:

Inspection du couvercle du système de parachute de secours.

B. APPLICABILITE:

Tous les aéronefs équipés du système de parachute de secours, si le couvercle du parachute n'a pas été refermé par le constructeur de l'aéronef.

C. RAISON:

Le silicone sur le couvercle du parachute de secours est censé étanchéifier le compartiment, et non lier structurellement le couvercle au fuselage. L'expérience acquise lors de l'exploitation a montré qu'au cours de la procédure de maintenance de remontage du couvercle du parachute, une procédure incorrecte a été utilisée, ce qui a entraîné une adhérence involontaire du couvercle sur le fuselage. Cela a conduit à ce que le couvercle du parachute ne soit pas séparé du fuselage et que le système de parachute de secours ne fonctionne pas correctement.

D. ACTION REQUISE:

Effectuez l'inspection du couvercle du système de parachute de secours comme suit :

- 1 Retirez le couvercle du système de parachute de secours conformément aux instructions d'entretien SI-2024-1.
- 2 Si le couvercle du parachute de secours peut être retirée facilement et que le joint en silicone n'est pas endommagé (et reste collé sur le rebord du fuselage), passez à l'étape 5.
- 3 Si le couvercle de parachute de secours ne peut pas être retiré facilement, découpez soigneusement le joint en silicone pour décoller le couvercle et le retirer.
- 4 Re-jointer le couvercle du système de parachute de secours conformément aux instructions d'entretien SI-2024-1.
- Installez le couvercle du système de parachute de secours conformément aux instructions d'entretien SI-2024-1.

E. <u>DELAI DE MISE EN CONFORMITÉ:</u>

Avant le prochain vol.

F. POIDS ET CENTRAGE:

Changement de poids : Aucun.
Changement de moment : Aucun.



SERVICE BULLETIN ZBWT9 29A / 2024

Révision: 0

Date: **09.02.2024**

☐ INFORMATION

FACULTATIF/RECOMMANDÉ

☑ OBLIGATOIRE

G. MATÉRIEL ET TEMPS DE TRAVAIL NÉCESSAIRES :

Matériel:

Article	Nom de la pièce	Quantité
1	Mastic silicone sanitaire	Au besoin
2	Séparateur PAT 921/A (ou séparateur ou lubrifiant équivalent)	Au besoin
3	Ruban adhésif Tesaflex 50 4163 (ou ruban plastique similaire)	Au besoin
4	Alcool isopropylique	Au besoin

Temps de travail : 1/2 heure – sans re-jointage

1 1/2 heure – re-jointage inclus

H. **DOCUMENTATION:**

SI-2024-1 Instructions de service – démontage, installation et re-jointage du

couvercle du système de parachute de secours, révision 0

I. PIECES JOINTES:

Aucunes.

J. <u>APPROUVÉ PAR :</u>

Jozef Šnirc
Directeur Technique
Poste, nom, signature